


このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を取り付けたあと、ディスプレイ上部の隙間が狭いとクラスターパネルに干渉して開閉不良発生する場合があります。(図 1 参照)

開閉不良が発生した場合は、本体を固定しているブラケットのネジを一度緩めて下図の通りブラケットの向きを少しずらして固定してください。(図 2 参照)

< 図 1 ディスプレイ上部 正面図 >



< 図 2 ナビゲーション側面図 >

ネジ (4 カ所) をゆるめてブラケットを矢印の方向に回転させて固定してください。

